


6/3 Instagram.kongozan1125より




大雨の影響で、府道705号線の駐在所近く土砂崩れが発生しているようです。お車でのご通行が出来ない状態です。

写真は今日の13時頃もが辻から上がって寺谷登山口上の橋部分です。

登山道、あちこちで川のように水が流れてました。本日の雨で倒木や土砂崩れが発生している可能性が高いです。十分にご注意下さい。


6/6 Instagram.kongozan1125より



寺谷ルートに登り口からハードコースとの分岐を右に上がって70m付近、崩落しております。

危険ですので立ち入らないようお願いします。

6/6 Instagram.kongozan1125より




△注意（崩落箇所 葛木神社裏）

葛木神社裏側、鳥の餌場近く崩落しております。通行止となっております！危険ですので、ロープ内には入らないようお願いいたします。ご注意ください🙏

もみじ谷ルートから上がってきた鳥のエサ場近くです。

6/5 Instagram.kongozan1125より



天気が続いて安心と思いきやクラックが日に日に酷く🙏

まだ場所によっては水量多いところもあります。ご注意ください△

明日からの天気により、またひどくなくなかもです🙏